



Kühlschmierstoffe

Tipps für sicheres Arbeiten




Hautkontakt mit KSS vermeiden

- Hautschutzplan beachten
- Geeignete Schutzhandschuhe auswählen
- Bei Rötungen der Haut umgehend zum:zur Arzt:Ärztin gehen




Hygiene und Ordnung einhalten

- Vor den Pausen und nach der Arbeit gründlich Hände und Arme waschen
- Arbeitskleidung regelmäßig wechseln
- Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken oder rauchen
- Ausgetretene Flüssigkeiten sofort beseitigen



Regelmäßige Kontrollen beachten

- Tägliche Kontrolle (Aussehen und Geruch)
- Wöchentliche Überprüfung (Konzentration, pH-Wert, Nitrit, ...)
- Dokumentation nach Prüfplan machen



Kontakt mit Aerosolen vermeiden

- Absaugung verwenden
- Wartezeit vor dem Öffnen einhalten
- Richtig abblasen

Beim ungeschützten Arbeiten mit Kühlschmierstoffen können Ekzeme, Reizungen der Augen bzw. Atemwege oder auch Allergien entstehen. Für wichtige Hinweise zum Umgang mit Kühlschmierstoffen scannen Sie den QR-Code (AUVA-Übersichtsseite KSS).

